

Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização

29/02/2024

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Previsão de retirada	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	00/16	00/21	2	15/03/2024	Jacaré desgastado e desalinhado no TRV 11B-LUZ km 00/19	00m26s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	14/05	15/11	2	01/06/2024	Trilho com excesso de desgaste	02m02s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	21/20	23/15	2	10/03/2024	Plataforma de Perus com risco de queda da cobertura. Fuga de via com desnivelamento próximo ao AMV 5-PRU km 22.	04m12s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/22	29/21	2	31/03/2024	Geometria do AMV 19 de Caieiras	01m03s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	05/03	05/15	3	31/03/2024	Desalinhamento devido defeito de pregação e bitola no AMV 11-ABR	00m24s
					Sentido:		Restrições por motivos de manutenção:	08m07s

* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Previsão de retirada	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	04/14	05/17	1	31/05/2024	Desnivelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados.	00m23s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	08/03	09/11	1	03/03/2024	Desnivelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados.	00m27s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	23/20	24/14	1	30/06/2024	Instabilidade do talude	02m02s
				Sentido:			Restrições por motivos da Manutenção:	02m53s

* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.