

Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização

31/08/2023

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
5-Obras de terceiros	7	7A (LUZ-FMO)	22/08	22/19	1	VAU-PRU	Travessia danificada	00m49s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		LUZ - FMO	Restrições por motivos de manutenção:		00m49s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/22	29/21	2	CAI-FDR	Geometria do AMV 19 de Caieiras	01m03s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		FMO - LUZ	Restrições por motivos de manutenção:		01m03s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	23/20	24/14	1	PRU-CAI	Instabilidade do talude	02m02s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/21	29/21	1	CAI-FDR	Geometria do AMV 19 de Caieiras	01m08s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		LUZ - FMO	Restrições por motivos da Manutenção:		03m10s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
5-Obras de terceiros	7	7A (LUZ-FMO)	22/08	22/19	2	VAU-PRU	Travessia danificada	00m49s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		FMO - LUZ	Restrições por motivos de Obras de Terceiros:		00m49s