

**Relatório de restrições de velocidade L12**
**Atualização**
**31/12/2019**

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
6-Agentes externos	12	12 (BAS-CVN)	10/25	11/10	2	TAT-EGO	Travessia (galeria) do Córrego Tiquoatira danificada, causando escoamento do lastro e desnivelamento das vias na curva.	00m45s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.					<b>Sentido:</b>	<b>BAS-CVN</b>	<b>Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:</b>	00m45s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
6-Agentes externos	12	12 (BAS-CVN)	10/25	11/10	1	TAT-EGO	Travessia (galeria) do Córrego Tiquoatira danificada, causando escoamento do lastro e desnivelamento das vias na curva.	00m45s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.					<b>Sentido:</b>	<b>CVN-BAS</b>	<b>Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:</b>	00m45s