

Relatório de restrições de velocidade L10

Atualização:

08/05/2024

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	16/01	16/19	2	(PSA - SAN)	AMV 43-SAN com desalinhamento km 16/16	00m30s
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	23/10	24/01	2	(CPV-MAU)	Desnívelamento de via causado por bolsões	00m29s
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	27/01	27/17	2	(GPT-MAU)	Desnívelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados.	00m40s
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	29/23	30/23	2	(GPT-RPI)	Dormentes deteriorados	00m37s
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	04/11	04/39	3	(MOC-IPG)	Desnívelamento de AMV (17 e 13) da Mooca	00m29s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		BAS-RGS		Restrições por motivos de manutenção:	02m44s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	26/16	27/12	1	(GPT-MAU)	Desnívelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados. Limpeza de Lastro, Substituição de dormentes, descarga de lastro, socaria mecanizada e construção de dreno.	00m47s
2-Manutenção	10	10 (BAS-RGS)	31/09	32/02	1	(GPT-RPI)	Desnívelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados.	00m26s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		RGS-BAS		Restrições por motivos de manutenção:	01m13s