

## Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização

31/03/2024

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	05/03	05/15	3	(BFU - ABR)	Desalinhamento devido defeito de pregação e bitola no AMV 11-ABR	00m24s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	14/05	15/11	2	(JRG-VCL)	Trilho com excesso de desgaste	02m02s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/22	29/21	2	(CAI-FDR)	Geometria do AMV 19 de Caieiras	01m03s
					Sentido:	FMO-LUZ	Restrições por motivos de manutenção:	03m29s

\* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	04/14	05/17	1	(BFU-ABR)	Desnívelamento de via na concordância com o AMV.	00m23s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	08/07	09/11	1	(LPA-PQR)	Desalinhamento da concordância da curva com o AMV e com a Ponte.	00m27s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	23/20	24/14	1	(PRU-CAI)	Instabilidade do talude	02m02s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	33/16	34/01	1	( FDR-BFI )	Falha de desalinhamento da via	00m29s
					Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos da Manutenção:	03m22s

\* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.