

Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização:
30/09/2019

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	04/16	05/16	1	BFU-ABR	Alinhamento de via	00m50s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/22	29/22	1	CAI-FDR	Alinhamento de via	00m50s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.					Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos de manutenção:	02m32s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	1	VAU-PRU	Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro	00m59s
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	38/12	39/05	1	BFI-FMO	Passagem de pedestres provisória à estação de FMO	01m52s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.					Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:	02m52s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	2	VAU-PRU	Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro	00m59s
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	38/02	39/05	2	BFI-FMO	Deficiência geométrica (estação provisória)	02m49s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.					Sentido:	FMO - LUZ	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:	03m48s