

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	12	12 (BAS-CVN)	19/03	19/09	1	USP-ERM	Risco de queda de muro	00m14s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	CVN-BAS	Restrições por motivos de manutenção:		00m14s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
6-Agentes externos	12	12 (BAS-CVN)	10/25	11/10	2	TAT-EGO	Reparo da Galeria do Córrego Tiquoatira, causando desnivelamento das vias.	00m45s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	BAS-CVN	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:		00m45s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
6-Agentes externos	12	12 (BAS-CVN)	10/25	11/10	1	TAT-EGO	Reparo da Galeria do Córrego Tiquoatira, causando desnivelamento das vias.	00m45s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	CVN-BAS	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:		00m45s

