

## Relatório de restrições de velocidade 7A

**Atualização**
**31/12/2019**

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	1	VAU-PRU	Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro	00m59s
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	38/12	39/05	1	BFI-FMO	Passagem de pedestres provisória à estação de FMO	01m52s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				<b>Sentido:</b>		LUZ - FMO	<b>Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:</b>	02m52s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	2	VAU-PRU	Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro	00m59s
?	7	7A (LUZ-FMO)	38/02	39/05	2	BFI-FMO	Deficiência geométrica de Superestrutura, (estação provisória)	02m49s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				<b>Sentido:</b>		FMO - LUZ	<b>Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:</b>	03m48s