

Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização:

30/08/2019

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|--------------|-------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------|
| 2-Manutenção | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 04/16 | 05/16 | 1 | BFU-ABR | Alinhamento de via | 00m50s |
| 2-Manutenção | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 25/03 | 26/06 | 1 | PRU-CAI | Substituição de Lastro | 00m52s |
| 2-Manutenção | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 28/22 | 29/22 | 1 | CAI-FDR | Alinhamento de via | 00m50s |
| | | | | | Sentido: | LUZ - FMO | Restrições por motivos de manutenção: | 02m32s |

* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|--------------|-------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------|
| 2-Manutenção | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 21/18 | 23/14 | 2 | VAU-PRU | Alinhamento da Via | 01m28s |
| | | | | | Sentido: | FMO - LUZ | Restrições por motivos de manutenção: | 01m28s |

* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|-----------------|-------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------|
| 4-Obras da CPTM | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 18/16 | 19/18 | 1 | VAU-PRU | Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro | 00m59s |
| 4-Obras da CPTM | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 38/12 | 39/05 | 1 | BFI-FMO | Passagem de pedestres provisória à estação de FMO | 01m52s |
| | | | | | Sentido: | LUZ - FMO | Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos: | 02m52s |

* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|-----------------|-------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------|
| 4-Obras da CPTM | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 18/16 | 19/18 | 2 | VAU-PRU | Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro | 00m59s |
| 4-Obras da CPTM | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 38/02 | 39/05 | 2 | BFI-FMO | Deficiência geométrica (estação provisória) | 02m49s |
| | | | | | Sentido: | FMO - LUZ | Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos: | 03m48s |

* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.