

## Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização

31/07/2024

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	31/14	32/11	2	(FDR-CAI)	Desnivelamento de via na região da ponte metálica. Dormentes especiais deteriorados	00m41s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:			FMO-LUZ	Restrições por motivos de manutenção:	00m41s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	23/20	24/14	1	(PRU-CAI)	Instabilidade do talude	02m02s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:			LUZ - FMO	Restrições por motivos da Manutenção:	02m02s