

Relatório de restrições de velocidade Linha 11 - Banda B
Atualização:
08/05/2024

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	11	11B (GUA-EST)	27/23	28/10	2	(AGN - FVC)	Necessidade de alívio de tensão com correção geométrica mecanizada	00m17s
2-Manutenção	11	11B (GUA-EST)	37/11	37/22	2	(SUZ - JPB)	Desnívelamento de via na região da ponte metálica.	00m27s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		GUA-EST		Restrições por motivos de manutenção:	00m44s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	11	11B (GUA-EST)	37/11	37/22	1	(SUZ - JPB)	Desalinhamento de via em reta englobando a ponte	00m16s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		GUA-EST		Restrições por motivos de manutenção:	00m16s

Relatório de restrições de velocidade Linha 11 - Banda A
Atualização:
08/05/2024

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
5-Obras de terceiros	11	11A (LUZ-GUA)	09/15	10/06	2	(TAT-ITQ)	Obras do Metrô na Estação Penha	00m23s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		LUZ-GUA		Restrições por motivos de manutenção:	00m23s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
5-Obras de terceiros	11	11A (LUZ-GUA)	09/13	10/05	1	(TAT-ITQ)	Obras do Metrô na Estação Penha	00m25s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		GUA-LUZ		Restrições por motivos de manutenção:	00m25s