

## Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização

31/03/2023

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
5-Obras de terceiros	7	7A (LUZ-FMO)	22/08	22/19	1	VAU-PRU	Travessia danificada	00m49s
5-Obras de terceiros	7	7A (LUZ-FMO)	04/18	05/10	1	BFU-ABR	Construção da linha 06 laranja metrô	00m29s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		LUZ - FMO	Restrições por motivos de Obras de Terceiros		01m17s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	08/19	09/09	3	LPA-PQR	Trilho desgastado final da vida útil	00m35s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		FMO - LUZ	Restrições por motivos de Obras da Manutenção		00m35s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	23/20	24/14	1	PRU-CAI	Instabilidade do talude	02m02s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		LUZ - FMO	Restrições por motivos de Obras da Manutenção		02m02s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
5-Obras de terceiros	7	7A (LUZ-FMO)	22/08	22/19	2	VAU-PRU	Travessia danificada	00m49s
5-Obras de terceiros	7	7A (LUZ-FMO)	04/18	05/10	2	BFU-ABR	Construção da linha 06 laranja metrô	00m29s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.			Sentido:		FMO - LUZ	Restrições por motivos de Obras de :		01m17s