

Relatório de restrições de velocidade L7B

Atualização

31/05/2023

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7B (FMO-JUN)	42/19	44/04	2	BTJ-FMO	Drenagem obstruída causando contaminação do lastro e bolsões ao longo deste local	01m10s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	JUN-FMO	Restrições por motivos de manutenção:		01m10s