

Relatório de restrições de velocidade 7A**Atualização****31/05/2023**

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|--|-------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 5-Obras de terceiros | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 22/08 | 22/19 | 1 | VAU-PRU | Travessia danificada | 00m49s |
| 5-Obras de terceiros | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 22/08 | 22/19 | 2 | VAU-PRU | Travessia danificada | 00m49s |
| * IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem. | | | Sentido: | | LUZ - FMO | Restrições por motivos de manutenção: | | 01m37s |

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|--|-------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------|
| 2-Manutenção | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 14/20 | 15/20 | 2 | VCL-JRG | Bitola abrindo devido dormentes estarem deteriorados | 00m50s |
| * IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem. | | | Sentido: | | FMO - LUZ | Restrições por motivos de manutenção: | | 00m50s |

| Tipo | Linha | Trecho operacional | KM/P Inicial | KM/P Final | Via | Estações | Motivo principal | IPTV* (min) |
|--|-------|--------------------|--------------|------------|-----------|--|-------------------------|-------------|
| 2-Manutenção | 7 | 7A (LUZ-FMO) | 23/20 | 24/14 | 1 | PRU-CAI | Instabilidade do talude | 02m02s |
| * IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem. | | | Sentido: | | LUZ - FMO | Restrições por motivos de Obras Terceiros: | | 02m02s |