

Relatório de restrições de velocidade 7A

Atualização

#REF!

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/22	29/21	2	CAI-FDR	Geometria do AMV 19 de Caieiras	01m03s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos de manutenção:		01m03s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	23/20	24/14	1	PRU-CAI	Instabilidade do talude	02m02s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	04/14	05/17	1	BFU-ABR	Desnívelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados.	00m23s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	08/03	09/11	1	LPA-PQR	Desnívelamento de via gerado por bolsões e dormentes deteriorados.	00m27s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos da Manutenção:		02m53s