

Relatório de restrições de velocidade 7A
Atualização
28/02/2022

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	1	VAU-PRU	Geometria restritiva /infiltração de água	00m59s
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	8/15	09/08	1	LPA-PQR	Parte Estrutural comprometida devido abalroamento inferior por veículo rodoviário	01m59s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:		LUZ - FMO	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:	02m58s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	2	VAU-PRU	Geometria restritiva /infiltração de água	00m59s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:		FMO - LUZ	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:	00m59s